


BXUVC - Fire-resistance Ratings

See General Information for Fire-resistance Ratings

Design No. U907

June 05, 2008

Assembly Rating - 2 h



HORIZONTAL SECTION NON-BEARING WALL

• **1. Concrete Blocks** — (CAZTC). 2 h rating based on noncombustible members framed into wall.
ISOBLOC INC

2. Mortar — Blocks laid in full bed of Type N mortar, 10 mm thick. Vertical joints staggered.

3. Ties — 4.5 mm diameter fiberglass rods laid into mortar joint joining two concrete block sections and bridging insulated core. Pins installed at every second block in each horizontal run.

Last Updated on 2008-06-05

La présence d'un produit ou d'un nom de société dans cette base de données ne signifie pas nécessairement que les produits ainsi identifiés ont été fabriqués dans le cadre du service de suivi d'UL. Seuls les produits portant la marque UL peuvent être considérés comme certifiés et couverts par le service de suivi d'UL. Recherchez toujours la marque sur un produit.

UL autorise la reproduction des documents contenus dans le répertoire de certifications en ligne, aux conditions suivantes : 1. Les (fichiers de) certifications, informations des guidages, assemblages, constructions, dessins et/ou systèmes doivent être présentés dans leur totalité et de manière non trompeuse, sans aucune manipulation des données (ou de dessins). 2. La mention « Réimprimé depuis le répertoire des

certifications en ligne avec la permission d'UL » doit être apposée près du matériau extrait. En outre, le document réimprimé doit comporter une déclaration relative aux droits d'auteur au format suivant : "©2024 UL LLC."